



Recomendación para la manipulación y el almacenamiento.

Manipulación:

Al manipular tambores, las precauciones razonables deben de evitar daños en el cable y lesiones a personas. Se debe tener en atención a la masa de la batería, el método y la dirección del laminado y el método de elevación.




Almacenamiento:



Tambores de cable deben ser almacenados de modo que las bridas de batería no entren en contacto cable en otro tambor. Cable almacenado a temperaturas generales están por debajo de las recomendadas para las condiciones de instalación realizada no debe ser sometido a ningún tipo de estrés mecánico incluyendo choques, impacto, flexión y torsión. Si el cable no se protejan plenamente (listones de la pizca o afares de plástico, ( por ejemplo) tienda debe estar en un área protegida y no curtido.El cable y debe ser sellada para evitar la entrada de humedad durante el transporte y almacenamiento.

Desenrollo:


Para desenrollar los cables por favor consulte las siguientes imágenes.



Listones, cuando se aplican no debe ser eliminado desde los tambores hasta que el cable se instale. Se debe tener cuidado para evitar lesiones con las uñas al quitar los listones.

Para eliminar posibles lámina de plástico en el cable no utilice herramientas afiladas que puedan dañar la camisa del cable.

Prueba óptica:



Algunos instrumentos de medición utilizan fuentes de láser que podrían perjudicar seriamente los ojos. No apunte con la cabeza libre hacia la sección de cable.